

Согласовано:

Технический директор

С.И. Коваленко

« _____ » _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замечаниям указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на металлическую дымовую трубу № 74 ЭСПЦ-2 №39-ЗС-06498-2013.

1. Основание для проведения работ:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. с изменениями от 01.01.2014 г.; Приказ Минприроды РФ «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден 30 июня 2009 г. в редакции от 04.03.2013г

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»

СП 28.13330.2012 № «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»

РД11.02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкции, сетей инженерно-технического обеспечения»

2. Наличие технической документации:- проектная документация на дымовую трубу (шифр 04011-КЖ2) фундамент под трубу газоочистки цеха ЭСПЦ-2, (шифр 04011-КМ4) конструкция дымовой трубы выполнена ОАО «ГИПРОГАЗООЧИСТКА»; заключение экспертизы промышленной безопасности на дымовую трубу № 74 ЭСПЦ-2 №39-ЗС-06498-2013 г.

3. Вид работ: текущий ремонт.

3.1. Ствол дымовой трубы:

3.1.1. Ремонтные работы.

- очистка элементов конструкций от поверхностной коррозии, ржавчины и пыли;
- выполнить защитное покрытие ствола 2-мя слоями лака ПФ170 с 10% добавлением алюминиевой пудры.

3.2. Решетчатая башня:

3.2.1. Выполнить ремонтные работы по восстановлению ограждения лестницы, с частичной заменой отдельных элементов .

3.2.2. Выполнить ремонтные работы:

- очистка элементов конструкций от поверхностной коррозии, ржавчины и пыли;
- выполнить защитное покрытие ствола, площадки и ходовой лестницы 2-мя слоями лака ПФ170 с 10% добавлением алюминиевой пудры.

3.3. Газоходы:

- очистка элементов конструкций от поверхностной коррозии, ржавчины и пыли;

- выравнивание поверхности;
- выполнить защитное покрытие ствола, площадки и ходовой лестницы 2-мя слоями лака ПФ170 с 10% добавлением алюминиевой пудры.

4. Результат работ: Получение положительного заключения о выполнении компенсирующих мероприятий указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на дымовую трубу № 74 ЭСПЦ-2 №39-ЗС-06648-2013 г.

Начальник УКС



Т.В. Петрухина