


Согласовано:

Технический директор

 С.П. Коваленко

«А» 07 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по замечаниям указанным в заключении экспертизы
промышленной безопасности на металлическую дымовую трубу № 75 ЦФЛ
№39-3С-07129-2013.**

1. Основание для проведения работ:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. с изменениями от 01.01.2014 г.;
Приказ Минприроды РФ «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден 30 июня 2009 г. в редакции от 04.03.2013г

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»

СП 28.13330.2012 № «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»

РД11.02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкции, сетей инженерно-технического обеспечения»

2. Наличие технической документации:

Паспорт металлической дымовой трубы № 75; заключение экспертизы промышленной безопасности на дымовую трубу № 75 ЦФЛ № 39-3С-07129-2013 г.;

3. Вид работ: текущий ремонт.

3.1. Восстановление поврежденного антикоррозийного покрытия ствола:


- очистка элементов конструкций от поверхностной коррозии, ржавчины и пыли;
- нанесение защитного покрытия ствола, площадок и ходовой лестницы 2-мя слоями лака ПФ-170 с 10 % добавлением алюминиевой пудры.

3.2. Восстановление поврежденного антикоррозийного покрытие газохода:

- очистка элементов конструкций от поверхностной коррозии, ржавчины и пыли;
- нанесение защитного покрытия газохода, площадок и ходовой лестницы 2-мя слоями лака ПФ-170 с 10 % добавлением алюминиевой пудры.

4. Результат работ: Получение положительного заключения о выполнении компенсирующих мероприятий указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на дымовую трубу № 75 ЦФЛ №39-3С-07129-2013.

Начальник УКС

 Т.В. Петрухина

Исп.: А.В. Смирнов
Тел.: 53-96;