


Согласовано:

 Технический директор  
С.П. Коваленко

«17» 07 2017 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замечаниям указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на кирпичную дымовую трубу № 58 ОКЦ (ОГП) №39-ЗС-07127-2013.

1. Основание для проведения работ:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. с изменениями от 01.01.2014 г.;

Приказ Минприроды РФ «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден 30 июня 2009 г. в редакции от 04.03.2013г

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция»

СП 28.13330.2012 № «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»

РД11.02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкции, сетей инженерно-технического обеспечения»

2. Наличие технической документации:

Паспорт кирпичной дымовой трубы № 58, Н=55 м., заключение экспертизы промышленной безопасности на кирпичную дымовую трубу № 58 ОКЦ (ОГП) № 39-ЗС-07127-2013 г.;

3. Вид работ: текущий ремонт.

3.1. Ремонтные работы по восстановлению кирпичной кладки ствола с заделкой трещин:

- расшивка и продувка вертикальных трещин сжатым воздухом;

- заделка трещин с инъектированием в полость цементных и полимерных растворов типа ЭМАКО «S88С» или аналогичного материала.

3.2. Подтяжка бандажных колец по всей высоте ствола трубы в соответствии с проектной документацией, с частичной заменой отдельных замков.


3.3. Ремонт полос тоннельного ограждения по всей высоте ствола.

3.4. Окраска металлоконструкций лаком ПФ-170 с 10 % добавлением алюминиевой пудры.

4. Результат работ:

Получение положительного заключения о выполнении компенсирующих мероприятий указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на кирпичную дымовую трубу № 58 ОКЦ (ОГП) №39-ЗС-07127-2013.

Начальник УКС



Т.В. Петрухина