

Приложение № 1 Лист 1 листов
ЦЕХ: КзЦ

Ведомость дефектов № 38

Ф.И.О Симакова Т.А.

Для справок: 50-46

Вид ремонта Кап. ремонт
(текущий капитальный)

Ремонт назначен на 2016 г. (месяц, год).

Наименование объекта Ремонт металлической дымовой трубы № 38

Н-20,66 м

Вид работ Общестроительные

(ремонт мех. об.; ремонт эл. об.; ремонт энерго. об. и т.д.)

Исполнитель работ:

УТВ. Технический директор
АО «ВМК «Красный Октябрь»
С.П.Коваленко
« 6 » 07 2016 г.
Инв.№ _____

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2 Подготовительные работы	3	4
1	Комплектация электрических лебедок применяемых при ремонте труб до 60 м, грузоподъемностью 0,5-1,25тн.	шт	1
1	Установка и снятие эл. лебедок с установочной рабочей блока и запасовой канатов.	шт	1
2	Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов.	шт	1
3	Установка страховочного обводного троса на трубе	п. м	46
4	Установка и разборка инвентарных лесов	1м2	88
2	Ремонт ствола дымовой трубы S=80 м2 и ходовых скоб S= 3 м2	тн	0,05
1	Заделать сквозное отверстие лист б-4 мм	тн	0,003
2	Замена металлической ходовой скобы ф-22 мм-1 м.п.	тн	0,003
3	Пескоструйная очистка поверхности ствола дымовой трубы от коррозии	1м2	83
4	Очистка металлическими щетками обслуживающих	м2	3
5	Обеспыливание поверхности ствола дымовой трубы механизированным способом	м2	83
7	Обезжиривание поверхностей ствола дымовой трубы и лестниц, площадок, ограждений уайт-спиритом	м2	83
8	Окраска поверхностей ствола дымовой трубы и обслуживающих м/к за 2 раза лаком ПФ-170 с добавлением 10% алюминиевой пудры	1м2	83

Возможна замена на оцинку

Возможна замена на оцинку за счет средств заказчика

Зам. начальника УКС - И.П.Годлевский
Нач.ПТО УКС - П.Е.Камчатников

Начальник КзЦ С.А.Бондарь
Механик КзЦ К.А.Мордвинов